

山东胜丰检测科技有限公司

职业卫生技术服务工作信息公开表

| | | | |
|-----------------|------------------------------|---|---------|
| 项目名称 | 东辛油田营 13-侧平 55 等 6 口侧钻井调整工程 | | |
| 用人单位信息 | 名称 | 地址 | 联系人 |
| | 胜利油田东胜精 攻石油开发集团 股份有限公司 | 山东省东营市东营区 | 高娴 |
| 技术服务项目 组人员名单 | 吕艳艳、邵桂超、赵婧、纪云、李锡仁、曹智 | | |
| 现场调查情况 | 调查时间 | 调查人 | 用人单位陪同人 |
| | 2023.11.16-17 | 邵桂超、赵婧 | 王春强 |
| | 图像影像资料 |   | |

| | 采样、检测时间 | 采样、检测人 | 用人单位陪同人 |
|----------------------------------|---|--------|---------|
| | 2023.11.18-11.23 | 曹智、王丹丹 | 刘保国 |
| <p>现场采样、现场检测情况</p> <p>图像影像资料</p> |  <p>The top photograph shows a person in a red protective suit and black hat operating a green device mounted on a tripod in a laboratory. The person is positioned to the right of the device. The background features a blue cabinet with a glass front and a warning sign.</p> <p>The bottom photograph shows the same person in a red protective suit and black hat operating the same green device on a tripod. The person is positioned to the left of the device. The background shows a blue cabinet with a glass front, a warning sign, and a sign that reads '蒸馏区' (Distillation Area). To the left, another sign reads '清洗区' (Cleaning Area).</p> | | |